



# MYRÉN & Co.

## INGENIÖRSFIRMA • ETABL. 1919



## Lönsamt samarbete!

Statusbedömning av befintlig maskinpark

### Avsikt / Syfte

**Underlätta underhållsarbetet genom att bl.a. ge kunden:**

Korreakta och aktuella underlag vid beställning av reservdelar  
Underlag för serviceintervall  
Förbättringsförslag

### Mål

Högre tillgänglighet och tillförlitlighet för maskinparken

### Omfattning

**Alla anläggningar är individuella och har därför olika förutsättningar och behov.**

- Genomgång av befintlig ritnings- och instruktionsunderlag samt underhållsrutiner.
- Intervjua maskinoperatörer, underhållspersonal (även extern) och produktionsledning.
- Genomgång av hela utrustningen, identifiera ingående komponenter.
- Inmatning av uppgifter i UH-system, identifiera leverantörer av reservdelar.
- Genomgång av befintliga reservdelar, förslag på ändringar i reservdelshållning.
- Sammanställa åtgärdslista och förbättringsförslagslista.

**Låt oss berätta mer om ett lönsamt samarbete !**

Telefon växel  
031-748 18 60

Fax  
031-748 18 70

Postadress  
Myrén & Co AB  
Box 1084, 436 22 Askim

Leveransadress  
Askims industriväg 11

Org.nr.  
556093-3144